

DTF csillám

Világos és sötét színű ruhákhoz és egyéb anyagokhoz



NYOMTATÁS

Nyomtatás előtt:

- Használjon latex kesztyűt. Az ujjlenyomatok ronthatják a nyomtatási minőséget. Tartsa a felületet tisztán és pormentesen.
- A fólia bevont/érdes oldalára nyomtasson.

Nyomtatóbeállítások:

- Kövesse az ajánlott DTF nyomtató- vagy RIP szoftver beállításokat.



Forró olvadék por és keményítés:

- Vigye fel a melegolvadékos port, és keményítse meg a transzfer a gyártó utasításainak megfelelően.



NYOMJA MEG A TRANSFERET

Sajtolja rá a transzfer az alábbi táblázatban feltüntetett paraméterek szerint. A FOREVER DTF Glitter **HOT PEEL** típusú.

	HŐMÉRSÉK LET	IDŐ	NYOMÁS	RÖGZÍTÉS
PAMUT	135–150 °C 275–302 °F	10 másodperc	2 bar / 29 PSI / közepes	30 másodperc / 3 bar / 43 PSI / közepes-magas



MOSÁSI ÚTMUTATÓ

- Meleg mosási ciklus.
- Az első mosás után a színek még élénkebbek lesznek.
- Mosás előtt fordítsa ki a ruhákat.
- Ne használjon öblítőt vagy folyékony mosószert.
- Ne szárítsa szárítógépben.** Ajánlott akasztva vagy szárítókötélen szárítani.

FONTOS UTASÍTÁSOK

- A tömeggyártás megkezdése előtt erősen javasoljuk, hogy minden anyagon végezzen nyomtatási és mosási tesztek.
- Kétoldalas nyomtatás textíliákon:
 - Ha a pólók elülső és hátsó oldalára is nyomtat, ügyeljen arra, hogy a ruhadarab a transzferprés fűtőlapja felett legyen elhelyezve. Ez biztosítja, hogy a textília csak az egyik oldala legyen kitéve hőnek, így megelőzhető az eredetileg felvitt minta nem kívánt megváltozása.