

## FOREVER LASER-DARK NEW GENERATION

FEKETE ÉS SÖTÉT TEXTILEKRE

1-PAPÍROS  
TECHNOLÓGIA



### NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK OKI NYOMTATÓHOZ

- Képmód: Nincs tükrözés
- Nyomtató: Többcélú tálca, nehéz vagy a papírral megegyező beállítás



### TRANSZFER FOLYAMAT

- Nyomtassa ki a grafikát.
- Szükség esetén vágja körül a kinyomtatott grafikát plotterrel vagy ollóval.
- Helyezze a textilt az alsó tálcára.
- Óvatosan húzza le a hordozóról a felvasalandó részt.
- Helyezze a fóliát a textilre, a nyomtatott oldalával felfelé.
- Fedje le a rajzolatot egy sütőpapírral és 10 normál papírral.
- Nyomja le a táblázatban szereplő adatokkal.
- Vegye le a normál papír és a sütőpapírt a tetejéről.
- A jobb moshatóság érdekében tegyen egy sütő papírt a nyomatra, majd vasalja le újra.



### HŐ ÉS NYOMÁS BEÁLLÍTÁS

	PNEUMATIKUS HŐPRÉS	KÉZI HŐPRÉS
NYOMÓERŐ	5 bar / 70 PSI	maximális
HŐMÉRSÉKLET	200°C / 392°F	200°C / 392°F
IDŐ	10-15 másodperc	10-15 másodperc
FIXÁLÁS	40 másodperc	40 másodperc



### MOSÁS

- 40°C -ig. (meleg vízes mosási ciklus). Kifordítva.



### SZÁRÍTÁS

- Szárítógép használata tilos! Kézi szárítás ajánlott.



### VASALÁS

- Sütőpapír/védőpapír használatával.



### TRANSZFERPAPÍR TÁROLÁSA

- A nyomatlan hordozókat tartsa távol portól, nedvességtől és hőtől. Figyelni kell, hogy ne karcolódjanak vagy hajoljanak meg. Javasoljuk, hogy tárolja dobozban vagy mappában.

Nagyobb mennyiségű gyártás előtt saját transzfer és mosás teszt javasolt!  
Oki led/lézernyomtatókkal\* nyomtatható, más típusok esetén nem garantált a kompatibilitás.  
Nyomtató meghibásodás esetén cégünk nem vállal felelősséget!