

Paropy CL TrimFree

Fehét / világos alapanyagokhoz

Lépések

1. Lépés

Helyezze a lézernyomtatóba a papírt.
A matt fehér felület a nyomtatható oldal.

2. Lépés

Végezze el a nyomtatást a javasolt beállításokkal

3. Lépés

Préselje elő hőprésben a textilt 5-10 másodpercig
Ennek köszönhetően eltávozik a nedvesség az alapanyagból

4. Lépés

Helyezze rá a transzfer papírt az alapanyagra (nyomattal lefelé)

5. Lépés

Végezze el a préselést ezen beállításokkal :
Nyomóerő : maximum
Hőfok : 165-170°C
Idő : 25-30 másodperc

6. Lépés

Eltávolítás előtt várjon 7-10 másodpercet.
Az eltávolítás előtt NE vegye le a prés tálcájáról a textilt.
Az eltávolítást lassú, **folymatos** mozgással végezze!

7. Lépés

Préselje az elkészült textilt újra, 165°C fokon 30 másodpercig.
Használjon szilikon papírt.
Az újranomás javítja a moshatóságot.

Használati útmutató

Nyomtató:	Olajmentes színes Lézer
Papír mód :	Heavy (ritkább esetben Label)
Nyomtatás:	Tükrözve
Idő:	25-30 másodperc
Hő:	165-170°C (330-340F)
Nyomóerő:	Maximum
Eltávolítás:	Melegen (7-10 másodperc után)
Mosás:	40°C alatt !

A különböző nyomtató típusok miatt kérjük végezzen saját tesztet!
Oki c321dn / c531dn / 711wt típusú nyomtatók használata ajánlott.
Nyomtató meghibásodás esetén cégünk semmilyen felelősséget nem vállal.
*Ez a beállítás a gyártó ajánlata.

Hasznos tudnivalók

Alapanyag

Fehér vagy világos szín
100% pamut
100% poliészter
Pamut/poliészter keverék
Poly/foam & cotton caps
Szatén

Szükséges kellékek

Számítógép, Színes lézer nyomtató,
hőprés.

Nyomtatható felület

A matt fehér felületet nyomtatható.

Nyomóerő

A transzferpapírt minden esetben **erős** nyomóerővel kell préselni.
Az erős nyomóerő hatására a papír megfelelően eltávolítható és moshatósága is kiváló lesz.

Eltávolítás

Eltávolítás előtt várjon 7-10 másodpercet.
Az eltávolítás előtt NE vegye le a prés tálcájáról a textilt.

Az eltávolítást lassú, **folymatos** mozgással végezzük!

Különböző nyomtatóknál illetve tonereknél a várakozási idő változhat!

Minden esetben érdemes tesztelni!

Mosás

Mosás kizárólag 40°C alatt !
Várjon 24 órát az első mosás előtt.
Ne használjon fehérítőt.
Nem lehet szárazon tisztítani.

Tárolás

Mosás kizárólag 40°C alatt !
Várjon 24 órát az első mosás előtt.
Ne használjon fehérítőt.
Nem lehet szárazon tisztítani.